

ため池ハザードマップ

このハザードマップは、町内の防災重点ため池が決壊した場合に、住民のみなさんの避難に役立てていただくものです。雨の降り方や地震の状況によって、決壊箇所などの条件も異なりますので、浸水想定区域が実際と異なる場合もあります。また、大雨の時は、ため池以外に河川による氾濫や土砂災害が複合的に発生することも十分に考えられます。洪水・土砂災害ハザードマップもあわせて確認してください。

ため池
決壊想定
イメージ

- 1 大規模地震により堤防が破損、大雨で増水**
…亀裂や堤防前面の滑落など
- 2 大雨等でため池の水位低下が困難**
…亀裂や堤防前面の滑落箇所からの漏水など

■ 防災重点ため池一覧

名称	住所	堤高(m)	総貯水量(m3)
朝日	大字庄	4.0	1,000
裏の谷	大字庄上庄	3.3	2,000
不動滝	大字添田字不動滝	7.0	11,000
大谷	大字添田大谷	4.0	3,800
原	大字添田大谷	5.0	3,000
尾畑	大字中元寺字尾畑	4.0	1,000
玉ヶ谷1	大字野田	2.8	1,000
玉ヶ谷2	大字野田	3.7	4,000
岩石	大字中元寺字松ヶ谷	3.0	1,000
釜ヶ谷	大字中元寺字障子ヶ谷	3.0	500
赤ヶ谷	大字中元寺字中山	5.6	9,000
家の上	大字落合字長谷	4.6	900

- 3 破損した堤防が貯水に耐えきれず「決壊」**
…堤防破損箇所がもろくなり、水が土砂とともに一気に押し流される。

決壊地点直下の地域の建物や車は押し流される可能性があります。
高台に避難してください！

