

令和3年 添田町内通学路の対策箇所一覧表

【津野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
1	県道418号 英彦山香春線	大字津野	通学路に歩道がない	草刈り等で対応済み	田川県土整備
2	県道418号 英彦山香春線	大字津野	通学路が一部陥没しているところがある	対策済み	田川県土整備

【落合小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
3	県道52号 八女香春線	大字落合	児童の登校時間帯から交通量が多くなる。歩道も設置されていないため危険である。	対策済み グリーンベルトの路面表示を行った。	田川県土整備
	県道52号 八女香春線	大字落合	児童の登校時間帯から交通量が多くなる。歩道も設置されていないため危険である。	R3年度より実施計画 R3に詳細設計R7に完了予定	田川県土整備

【真木小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
4	県道95号 添田赤池線	大字庄	川崎側に横断歩道ありの道路標示がないため危険である。	対策済み 横断歩道有りの路面表示を行った。	県土整備・町

【添田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
5	町道 樋口・豊川線～中道線	大字添田	児童が道路を横断するが横断歩道がないため危険である。	横断歩道の設置は歩道だまりがないため設置できない。 通学路の変更を検討	学校・町
6	町道 中鶴・前河原線	大字添田	道幅が狭い線路脇の斜面の雑草が生い茂っているため歩ける場所が限られてくる。また車も通るため危険である。	除草作業により対応済み。	JR・町
7	町道 中鶴・前河原線	大字添田	用水路が交差している大雨の時には道が水没する。	側溝の清掃対策済み	町
8	県道 添田停車場線	大字添田	県道の横断歩道の白線が消えかかっている。児童が横断するため危険である	横断歩道の引き直し済み	県土整備 警察
9	町道 上町・畑川線	大字添田	学校の裏門を出てすぐの横断歩道が消えかかっている。児童が横断するため危険である	横断歩道の引き直し済み	警察

【添田町】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	R4年5月時点での対策状況	事業主体
10	町道 上町・屋敷線	大字添田	県道と並行する町道を登下校時、速度を上げて通る車が多いため危険である。	対策済み 柳瀬外科～押川からあげまでの間にスクールゾーンの路面表示を行った。	町