

令和4年 添田町内通学路の対策箇所一覧表

【落合小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
1	福岡県道号52号八女香春線	大字落合	児童の登校時間帯から交通量が多くなる。歩道も設置されていないため危険である。	対策済み 白線及び減速ラインの引き直し グリーンベルトの設置	田川県土整備事務所

【添田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
3	上町屋敷線	大字添田	道幅が狭く、歩道も少ない。車の通行量も多いため、車との接触の危険もある。	R5対策済 白線の引き直し	添田町
4	県道添田赤池線	大字添田	歩道の幅が狭く、車道からも近いいため、車との接触の危険性もある。	R5対策予定 区画線の引き直し	田川県土整備事務所

【中元寺小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
5	県道417号線 猪ノ国豊前柵田停車場線	大字柵田	ファミリー団地から登校する児童に対して、相克車両が児童に気づきにくい。	対策済み 白線の引き直し ラバーポールを設置	田川県土整備事務所

【添田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策状況	事業主体
6	県道95号線 添田赤池線	大字添田	店舗利用者が歩道に駐車し、そのまま歩道を走行している。	対策済み ラバーポールの設置	田川県土整備事務所 警察