


# 添田小中学校建設事業校舎新築工事

## ～工事進捗状況～

令和5年11月

【現場状況】 校舎棟側の掘削作業は完了し、地盤改良及びコンクリート打設を行っています。  
体育館棟側についても掘削作業は完了し、コンクリート打設を行っています。

(敷地西側:体育館棟予定地)



(敷地東側:校舎棟予定地)



### 【12月の作業工程】

12月の作業は校舎棟・体育館棟共に  
基礎・地中梁躯体工事を行います。

