

添田小中学校建設事業校舎新築工事

～工事進捗状況～


令和6年3月

【現場状況】校舎棟、体育館棟共に基礎工事が完了し、1階躯体工事をを行っています。

(校舎棟全景)




(体育館棟全景)



※添田公園側から撮影

【3月中の作業工程】

1階躯体の型枠・配筋・コンクリート打設等を行います。



(敷地東側:校舎棟①)



◀ 1階床コンクリート打設準備中

(敷地東側:校舎棟②)



◀ 外周埋め戻し後、1階躯体コンクリート打設準備

(敷地西側:体育館棟)



▶ 1階床コンクリート打設準備中

◀ 1階躯体コンクリート打設準備中