

添田小中学校建設事業校舎新築工事

～工事進捗状況～

令和6年12月

【現場状況】 校舎棟、体育館棟ともに屋上・屋根の仕上工事と外装工事、内装工事を行っております。外装工事が完了した部分から外部足場を撤去し、校舎の外観が徐々に確認できるようになってきています。



【12月中の作業工程】

屋上・屋根工事、外装工事、外構工事を行います。また、1～4階の内装工事も併せて行っています。


校舎棟

体育館棟

①校舎棟屋上



撮影位置図



②体育館棟屋上




校舎棟・体育館棟共に屋上・屋根の工事を行っております。
体育館棟のドーム型屋根の形も見えるようになってきました。



③体育館棟北側



撮影位置図



④体育館棟南側




体育館棟南側は外装工事が完了したため、建物を囲っていた外部足場を撤去しました。これから徐々に足場が外れ建物の外観が見えるようになっていきます。



⑤校舎棟南側



撮影位置図



⑥小学校グラウンド




校舎棟も南側の外部足場を撤去し、外観が見えるようになりました。今後、建物の工事と並行して小学校グラウンドの整備を進めていきます。



⑦小学校体育館ステージ



体育館棟 1階平面図




⑧メモリアルコーナー



⑨教室前廊下



校舎棟 1階平面図



校舎棟・体育館棟共に内装工事も順調に進んでおり、1階については、内装の雰囲気もわかるようになってきました。2～4階についても徐々に内装の雰囲気がわかるようになってくるので今後状況をお伝えしていきます。

