

# 添田小中学校建設事業校舎新築工事 ～工事進捗状況～

令和6年9月

【現場状況】 校舎棟、体育館棟ともに躯体のコンクリート打設が完了しました。  
現在は1, 2階の内装工事と屋上、屋根の工事を行っております。



## 【9月中の作業工程】

屋上工事、体育館棟屋根鉄骨工事、外装工事を行います。また、1～4階の内装工事も行います。


校舎棟

体育館棟

①校舎棟屋上



撮影位置図




②体育館棟屋上




校舎棟・体育館棟共に躯体工事が完了し、屋上・屋根の工事を行っております。  
また、建物の外装工事も併行して進めていきます。



③保健室



校舎棟 1階平面図



④図画工作室




⑤普通教室(低学年)



⑥普通教室(中高学生)



校舎棟 2階平面図



⑦2階昇降口




⑧児童会室



⑨体育館1階通路



体育館棟 1階平面図



⑩小学校アリーナ

