

# 添田小中学校建設事業校舎新築工事

## ～工事進捗状況～

令和6年8月

【現場状況】工事は計画通り順調に進んでおり、9月頃には躯体工事が完了します。  
現在は1, 2階の内装工事と4階躯体の配筋・型枠・コンクリート打設を行っております。

校舎棟正面



体育館棟正面



### 【8月中の作業工程】


校舎棟、体育館棟共に4階躯体の配筋・  
型枠作業、躯体コンクリート打設を行いま  
す。また、1～4階の内装工事も行います。



①校舎棟北側



撮影位置図



②校舎棟南側




現在、4階躯体の配筋・型枠作業を行っており、8月中には4階躯体のコンクリート打設を行います。



### ③体育館棟北側



撮影位置図




校舎棟、体育館棟共に順調に躯体工事、内装工事が進んでおります。


### ④校舎棟、体育館棟北側




⑤給食室



校舎棟 1階平面図



⑥音楽室




⑦普通教室(低学年)



⑧多目的教室



校舎棟 1階平面図



⑨図書コーナー




⑩給食室



⑪普通教室(3~5年生)



校舎棟 2階平面図



⑫2階昇降口




⑬小学校事務室



⑭職員室



校舎棟 2階平面図



⑮2階図書スペース



⑯普通教室(6年生)

