添田小中学校建設事業校舎新築工事
～工事進捗状況～

令和6年7月

【現場状況】校舎棟、体育館棟共に3階躯体工事が完了しました。
工事の進捗は工事計画通り順調に進んでおり、９月頃には躯体工事が完了し4階建ての学校の規模がわかるようになります。
現在は1，2階の内装工事と4階躯体の配筋・型枠作業を行っております。

【7月中の作業工程】
校舎棟、体育館棟共に4階躯体の配筋・型枠作業、躯体コンクリート打設を行います。また、1、2階の内装工事も行います。

撮影位置図



３階躯体工事が完了し、４階躯体の型枠・配筋作業を行っています。



撮影位置図



校舎棟と体育館棟の間にある交流ステップ（中央大階段）のコンクリート打設が完了しました。

撮影位置図



校舎棟、体育館棟共に順調に躯体工事、内装工事が進んでおります。

⑦1階児童昇降口

校舎棟　1階平面図


普通教室
(小1)
普通教室
(小1)
普通教室
(小2)
普通教室
(小2)
多目的教室
(1)
給食室
配膳室
(1)
配膳用
EV
EPS
PS
教材庫
図書
コーナー
中庭
教材庫
WC(女)
WC(男)
多目的
WC
理科室(小)
理科準備室
音楽準備室
メディア
スペース
前室
昇降口(小)
⑨
⑧
⑦
1年生
2年生
カウンセラー室
(2)
カウンセラー室
(1)
保健室
図画工作
準備室
図画工作室
楽器庫
音楽室(小)
校務員室
倉庫
(2)
倉庫(1)
倉庫(3)
EV
おはよう広場

⑧1階児童昇降口内部

⑨給食室


⑩大階段

校舎棟　1階平面図


普通教室
(小1)
普通教室
(小1)
普通教室
(小2)
普通教室
(小2)
多目的教室
(1)
給食室
配膳室
(1)
配膳用
EV
EPS
PS
教材庫
中庭
図書
コーナー
WC(女)
WC(男)
教材庫
理科室(小)
理科準備室
音楽準備室
メディア
スペース
前室
多目的
WC
昇降口(小)
10
12
11
1年生
2年生
3年生
校務員室
倉庫
(2)
倉庫(1)
倉庫(3)
EV
カウンセラー室
(2)
カウンセラー室
(1)
保健室
図画工作
準備室
図画工作室
楽器庫
音楽室(小)
おはよう広場

⑪体育館棟への連絡通路

⑫図画工作室

⑬多目的教室

校舎棟　1階平面図


15
普通教室
(小1)
普通教室
(小1)
普通教室
(小2)
普通教室
(小2)
多目的教室
(1)
14
13
給食室
配膳室
(1)
配膳用
EV
EPS
PS
教材庫
図書
コーナー
中庭
教材庫
WC(女)
WC(男)
理科室(小)
理科準備室
音楽準備室
メディア
スペース
前室
昇降口(小)
1年生
2年生
3年生
校務員室
倉庫
(2)
倉庫(1)
倉庫(3)
EV
カウンセラー室
(2)
カウンセラー室
(1)
保健室
図画工作
準備室
図画工作室
楽器庫
音楽室(小)
おはよう広場

⑭普通教室(低学年)

⑮低学年専用庭の出入り口