


添田小中学校建設事業校舎新築工事 ～工事進捗状況～


令和6年5月

【現場状況】 校舎棟、体育館棟共に1階躯体工事が完了しました。
工事は順調に進んでおり、現在は2階躯体の配筋・型枠作業を行っております。

(校舎棟全景)




(体育館棟全景)



※添田公園側から撮影

【5月中の作業工程】

校舎棟、体育館棟共に2階躯体の配筋・
型枠作業、躯体コンクリート打設を行います。
また、1階の内装工事也开始します。



(敷地東側:校舎棟①)



◀ 2階躯体の配筋・型枠作業中

(敷地東側:校舎棟②)



◀ 2階躯体の配筋・型枠作業中

(敷地東側:校舎棟③)



◀ 校舎棟1階昇降口付近の作業風景

(敷地東側:校舎棟④)



◀ 敷地東側の河川沿いからの作業風景

(敷地東側:校舎棟⑤)



◀ 敷地東側の河川沿いからの作業風景

(敷地中央:大階段部分)



◀ 敷地中央の大階段部分の作業風景

(敷地西側:体育館棟①)



◀ 2階躯体の配筋・型枠作業中

(敷地西側:体育館棟②)



◀ 体育館棟2階の作業風景