

添田小中学校建設事業校舎新築工事 ～工事進捗状況～

令和7年2月

【現場状況】 先月から引き続き内装工事・小学校グラウンド整備工事・外構工事・交流ステップ工事等を行っております。令和7年4月開校に向け、順調に各工程を進めています。

正門設置


学校の入口に正門が設置されました。
正門の左側が車両等通路、右側が歩行者用通路となります。



①校舎棟北側



撮影位置図



校舎棟、体育館棟共に赤い枠の箇所に
底を設置しています。



②体育館棟北側



体育館棟の底(ひさし)




③交流ステップ北側



交流ステップ（大階段）北側足場が外れ内部が見えるようになりました。


赤枠の3階屋内通路からの光景



④小学校グラウンド



撮影位置図



小学校グラウンドは側溝等の整備が終わり路盤等の整備を進めております。また、学校の正面道路には子ども達が安全に通学できるよう新たに歩道を設置します。


⑤新設歩道



⑥1階昇降口



校舎棟 1階平面図




⑦図画工作室




⑧理科室



⑨中庭



校舎棟 1階平面図



⑩1階図書スペース




⑪1階⇄2階 中央階段



⑫1階⇔2階 中央階段



校舎棟 2階平面図



⑬特別支援教室(小学校)




⑭2階昇降口前



⑮3階昇降口前



校舎棟 3階平面図




⑯保健室(中学校)




⑰図書室



⑱図書室



校舎棟 3階平面図



⑲多目的ホール




⑳多目的ホール



㉑ 家庭科室(調理)



校舎棟 3階平面図



㉒ 家庭科準備室



㉓ 家庭科室(被服)



㊦ 教室(中学校)



校舎棟 4階平面図



㊧ 教室前廊下



㊦ 3階⇄4階 中央階段




㉓ 小学校アリーナ



㉔ 小学校アリーナ



体育館棟 2階平面図



㊦ 中学校アリーナ



㊧ 中学校アリーナ



体育館棟 3階平面図

